

# **Etude comparative des performances énergétiques de fenêtres à valeur patrimoniale**

**Hélène MONTFORT et Jean-Marie HAUGLUSTAINE**

Université de Liège – Faculté des Sciences –  
Département des Sciences et Gestion de  
l'Environnement – EnergySuD

**Bâti ancien et développement durable, vivre en centre ancien**  
Cahors, 9 & 10 juin 2011



## Objectifs de l'étude

# Rénovation environnementale



- ♣ Est-il possible d'améliorer l'impact environnemental de la rénovation des châssis existants, tout en respectant leur valeur patrimoniale ?
  
- ♣ Si OUI... quelles améliorations appliquées au châssis permettent de réaliser cette rénovation ?
- ♣ La rénovation environnementale sera envisagée selon une démarche globale et complète, intégrant l'évaluation de toutes les performances des châssis




## Contexte de l'étude

# Choix des châssis-types

- ♣ Châssis existants représentatifs de la ville de Bruxelles
- ♣ Châssis à valeur patrimoniale (non protégés) choisis en concertation avec la Commission des Monuments & Sites de la RBC



[http://www.rfi.fr/actufr/articles/095/article\\_59185.asp](http://www.rfi.fr/actufr/articles/095/article_59185.asp)



# Châssis-types étudiés





## SCENARIO 1

**Châssis double ouvrant  
imposte fixe**

## BATIMENT

### ADRESSE

46, avenue du Parc  
1060 Saint-Gilles



# Châssis-types étudiés





## SCENARIO 2

**Châssis simple ouvrant  
imposte fixe**

## BATIMENT

### ADRESSE

235, rue Royale Sainte-Marie  
1030 Schaerbeek




# Châssis-types étudiés

**SCENARIO 3**

**Châssis à guillotine**

**BATIMENT**

**ADRESSE** 13, avenue Antoine Depage  
1000 Bruxelles



# Châssis-types étudiés




## SCENARIO 4

Châssis à petit-bois

### BATIMENT

ADRESSE

4/A, Avenue du Geai  
1170 Watermael-Boitsfort



# Châssis-types étudiés




**SCENARIO 5**


**Châssis métallique**

**BATIMENT**

**ADRESSE**

**7, rue Forestière  
1050 Ixelles**




  


# Châssis-types étudiés

**SCENARIO 6**  
**Bow-window**  
**BATIMENT**

**ADRESSE** 43, rue Van Elewyck  
1050 Ixelles






## Méthodologie

# Choix des améliorations

- ♣ Définition de 6 améliorations-types à appliquer à chaque châssis existant en fonction de ses spécificités




# Définition des configurations fictives


- ♣ BUT : objectiver la pertinence des différentes améliorations par la comparaison de leurs performances chiffrées, et ce pour chaque châssis-type
- ♣ Fixer un cadre de travail : définition d'hypothèses par la création d'environnements intérieur et extérieur fictifs mais représentatifs de la réalité en conditions « extrêmes »




## Etude d'une configuration



**Châssis-type existant**  
dans 1 des 8 configurations



**Châssis-type amélioré**  
dans la même configuration





## Evaluation des performances

### Performances de qualité de l'air

# Taux de CO<sub>2</sub> comme indice de la QAI

Initialement, sans occupation

[CO<sub>2</sub>] identique à l'air extérieur

Bruxelles : 400 ppm

Dégagement par les occupants suivant leur niveau d'activité

Au repos : 10 litres de CO<sub>2</sub> par heure et par personne

Au travail léger : 20 litres de CO<sub>2</sub> par heure et par personne

↓ Augmentation du taux de CO<sub>2</sub>

Renouvellement de l'air selon un certain débit

Dans les cas EXISTANTS : débit d'in-exfiltration par l'inétanchéité du châssis

Dans les cas AMÉLIORÉS : débits normatifs de ventilation hygiénique

↓ Diminution du taux de CO<sub>2</sub>

## Taux de CO<sub>2</sub> final

Valeur limite de référence en résidentiel : maximum 1500 ppm

Taux acceptable souvent rencontré : de 3000 à 5000 ppm (en fin de nuit dans une chambre)

## Etanchéité à l'air du châssis mesurée in situ



Ventilateur créant la dépression  
(dans ce cas) dans le local



Film étanche à l'air fixé sur  
l'ébrasement intérieur



Mesure de la  
pression extérieure



Différences de pression  
par rapport à l'intérieur

# Etanchéité à l'air du châssis mesurée *in situ*

**Débit de fuite  
à 50 Pa  
mesuré *in situ***

Réf. en neuf  
**4 m<sup>3</sup>/h**

54 m<sup>3</sup>/h

64 m<sup>3</sup>/h

60 m<sup>3</sup>/h

88 m<sup>3</sup>/h

**117 m<sup>3</sup>/h**

74 m<sup>3</sup>/h

CHASSIS ETUDES	QUALITÉ DE L'AIR – Taux de CO <sub>2</sub> [ppm]	AMELIORATIONS							
		EXIST	1. Double V châssis exist.	2. Simple V feuilletté châssis exist.	3. Double châssis int. – Simple V.	4. Double châssis int. – Double V.	5. Châssis neuf double V.	6. Châssis neuf triple V.	7. Double V mince châssis existant
SC1 double ouvrant & imposte fixe		de 2200 à 5200	400	400	400	400	400	400	/
SC2 simple ouvrant & imposte fixe		de 2000 à 4100	400	400	400	400	400	400	/
SC3 châssis à guillotine		de 2100 à 7300	/	400	400	400	/	/	400
SC4 châssis à petits-bois		de 1300 à 2400	/	400	400	400	400	400	/
SC5 châssis métallique		de 700 à 1000	/	400	400	400	400	400	/
SC6 brûlée en bois		de 1000 à 2500	de 400 à 500	de 400 à 500	de 400 à 500	de 400 à 500	de 400 à 500	/	/



## Evaluation des performances

### Performances hygrométriques

# Processus d'évolution du contenu en eau

DIMINUTION du contenu en eau de l'air du local

Contenu en eau initial  
en fonction des conditions initiales de  
température et d'humidité relative du local

**SANS ventilation hygiénique**  
Cas EXISTANTS définis par le  
débit d'in-exfiltration mesuré in situ

**EXFILTRATION**  
due à l'inétanchéité  
du châssis existant

**DIFFUSION au travers du mur**  
n'abaissant pratiquement pas l'HR  
& pas de condensation interne

**CONDENSATION SUPERFICIELLE**  
Si oui, sur une surface froide  
= LE VITRAGE

**AVEC ventilation hygiénique**  
Cas AMÉLIORÉS définis par le débit normatif  
dépendant du local (fonction et surface)

**VENTILATION + EXFILTRATION**  
due au système de ventilation et à l'inétanchéité  
du châssis existant dans certaines configurations

**DIFFUSION au travers du mur**  
n'abaissant pratiquement pas l'HR  
& pas de condensation interne

**CONDENSATION SUPERFICIELLE**  
Si oui, sur une surface froide  
= LE MUR EXTÉRIEUR

# Evolution du contenu en eau

## Châssis double ouvrant dans la salle-de-bains

SC 1	Unités	Sans ventilation EXISTANT		Unités	Avec ventilation		commentaires		
					AM 1 à AM 5 et AM 7	AM 6			
LOC 4 — SALLE DE BAIN	Vitrage	simple vitrage	Vitrage		double vitrage	triple vitrage	L'air provenant des locaux voisins est plus sec que l'air de la salle de bain, qu'il assèche, et d'autant plus que l'apport d'air est important, grâce à la ventilation.		
	Mur extérieur	non isolé	Mur extérieur		non isolé	isolé			
	HR initiale	%	64.0	HR initiale	%	64.0		64.0	
	Température consigne	°C	23	Température consigne	°C	23		23	
	<b>Effet exfiltration</b>		non	<b>Ventilation + exfiltration</b>					
	Condensation sur le mur extérieur ?	oui/non		Condensation sur le mur extérieur ?	oui/non	non		non	
	HR moyenne résultante	%		HR moyenne résultante	%	45.5		45.5	
	<b>Exfiltration + diffusion par le mur extérieur</b>		non	<b>Ventilation + exfiltration + diffusion par le mur extérieur</b>				Sans/Avec ventilation : la diffusion de vapeur d'eau au travers du mur extérieur a une très faible incidence sur l'IHR du local : elle fait gagner à peine 0,1 %.	
	Condensation sur le mur extérieur ?	oui/non		Condensation sur le mur extérieur ?	oui/non	non			non
	HR moyenne résultante	%		HR moyenne résultante	%	45.4			45.4
<b>Exfiltration, + diffusion mur + condensation sur vitrage</b>		non 479 g/an (il y a condensation d'octobre à avril)	<b>Ventilation + exfiltration + diffusion par le mur extérieur + condensation sur le vitrage</b>				Sans ventilation : la condensation sur le vitrage - non nulle - ne permet pas d'atteindre une humidité relative comparable à celle que l'on obtient grâce à la ventilation du local.		
Condensation sur le mur extérieur ?	oui/non		Condensation sur le mur extérieur ?	oui/non	non	non			
Condensation sur le simple vitrage	oui/non		Condensation sur le vitrage ?	oui/non	non	non			
HR moyenne résultante	%	52.7	HR moyenne résultante	%	45.4	45.4			

**Condensation superficielle**  
sur surface froide (SV) dont la T°  
est inférieure à  $T_{rosée} = 14,2^{\circ}\text{C}$

**Pas de condensation superficielle**  
sur surface froide (mur) dont la T°  
est supérieure à  $T_{rosée} = 10,75^{\circ}\text{C}$

# Evolution du contenu en eau

## Châssis double ouvrant dans la salle-de-bains

		Châssis dans une salle de bain Cas de figure SCx_SEy_LOC4 (peu importe l'orientation)								
Proportion Châssis – Local	Hygrométrie Condensation sur le vitrage & humidité relative finale [g/an – %]	EXIST	1. Double V châssis exist.	2. Simple V feuilleté châssis exist.	3. Double châssis int. – Simple V.	4. Double châssis int. – Double V.	5. Châssis neuf double V.	6. Châssis neuf triple V.	7. Double V mince châssis existant	8. Survitrage
			479	non	non	non	non	non	/	/
SC1 Double ouvrant & imposte fixe		52.7	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4		
		315	non	non	non	non	non	non	/	/
SC2 Simple ouvrant & imposte fixe		52.0	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4		
		973	/	non	non	non	/	/	non	/
SC3 Châssis à guillotine		53.8		45.4	45.4	45.4			45.4	
		361	/	non	non	non	/	/	non	/
SC4 Châssis à petits-bois		51.0		45.4	45.4	45.4			45.4	
		480	/	136	non	non	non	/	non	/
SC5 Châssis métallique		49.6		44.2	45.4	45.4	45.4		44.2	
		2406	non	non	non	non	non	/	/	/
SC6 Bretèche en bois		53.6	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3			

LEGENDE | Quantité d'eau condensant sur le vitrage

A Pas de condensation sur le vitrage

B <100 g/an

C <500 g/an

D >500 g/an

/ Amél. non envisagée

H. Monfort et J.-M. Hauglustaine – Etude comparative des performances énergétiques de fenêtres à valeur patrimoniale  
Bâti ancien et développement durable, vivre en centre ancien – Cahors, 9 & 10 juin 2011

23



## Evaluation des performances

### Performances thermiques

# Calcul dynamique des besoins en chauffage



## BESOINS EN CHAUFFAGE

= chaleur à apporter (au local) pour compenser les **pertes**  
en déduisant la chaleur déjà apportée par les **gains**



## PERTES

= déperditions par l'**enveloppe**  
+ déperditions par **ventilation** (par in-exfiltration et par le système de ventilation)



## GAINS

= **gains solaires** par les fenêtres + **gains internes** dus aux occupants et à l'éclairage



## CALCUL DYNAMIQUE

permettant de se rapprocher du **comportement réel** du bâtiment  
qui dépend de l'évolution du climat extérieur au cours de l'année  
→ différents termes du bilan évalués en **heure par heure**



## Résultats exprimés en kWh/an

pas directement comparables aux valeurs calculées pour un bâtiment entier  
car l'étude évalue les besoins en chauffage d'un local uniquement

# Besoins en chauffage

## Châssis-types orientés au sud dans une cuisine

Châssis orienté au Sud dans une cuisine Cas de figure SCx_SE2_LOC3									
Proportion Châssis - Local	Besoins annuels en chauffage par unité de surface du local [kWh/m².an]								
		AM 0 = EXIST + ventil	1. Double V châssis exist.	2. Simple V feuilletté châssis exist.	3. Double châssis int. - Simple V.	4. Double châssis int. - Double V.	5. Châssis neuf double V.	6. Châssis neuf triple V.	7. Double V mince châssis existant
SC1 Double ouvrant & imposte fixe	123	61	76	55	49	45	0	/	/
SC2 Simple ouvrant & imposte fixe	160	75	99	66	57	52	0	/	/
SC3 Châssis à guillotine	72	/	44	31	30	/	/	32	/
SC4 Châssis à petits-bois	123	/	93	64	61	62	/	84	/
SC5 Châssis métallique	125	/	87	50	42	38	2	69	/
SC6 Brûche en bois	128	51	61	43	38	42	/	/	/

LEGENDE | Diminution des besoins annuels en chauffage des améliorations par rapport à l'existant ventilé mécaniquement (AM 0)





## Evaluation des performances

### Performances de limitation de la surchauffe

# Méthodes d'évaluation de la surchauffe



## SURCHAUFFE

= évolution en heure par heure de la  $T_{int,local}$  en fonction de la  $T_{ext}$   
sur base du même **modèle dynamique** que celui des besoins en chauffage

### ♣ Signification des deux températures limites pour la $T_{int,local}$

- surchauffe avérée :  $T_{int,local} \geq 28^\circ\text{C}$
- risque de surchauffe :  $25^\circ\text{C} \leq T_{int,local} < 28^\circ\text{C}$
- pas de surchauffe :  $T_{int,local} < 25^\circ\text{C}$

### ♣ Heures de surchauffe comptabilisées pendant l'occupation du local

- LOC\_1 chambre : occupation nocturne de 22h à 8h
- LOC\_2 séjour : occupation diurne de 8h à 23h
- LOC\_3 cuisine : occupation diurne de 8h à 23h
- LOC\_4 salle de bain : occupation diurne de 7h à 8h et de 18h à 23h

### ♣ Evaluation à l'ouest avec de la ventilation intensive hors occupation


### ♣ Pourcentage de temps dépassant 25°C :

- bâtiments tertiaires : seuil de 3 à 5 % du temps d'occupation à ne pas dépasser pour ne pas devoir agir sur la surchauffe (issu de la EN 15251)
- pas de seuil connu pour les bâtiments résidentiels → **méthode adaptative**

# Méthode adaptive



## Adaptabilité des occupants au climat intérieur : possibilité d'agir sur la vêture et sur l'ouverture des fenêtres



# Risques de surchauffe

## Châssis-types orientés à l'ouest dans un séjour

Proportion châssis - Local	Surchauffe à traiter ou confortable pendant l'occupation [heures/an]	Châssis orienté à l'Ouest dans un séjour Cas de figure SCx_SE2_Ouest_LOC2								
		EXIST	1. Double V châssis exist.	2. Simple V feuilleté châssis exist.	3. Double châssis int. – Simple V.	4. Double châssis int. - Double V.	5. Châssis neuf double V.	6. Châssis neuf triple V.	7. Double V mince châssis existant	
	SC1 Double ouvert & imposte fixe	345	480	473	550	476	551	1300		I
		364	427	418	406	425	419	50		I
	SC2 Simple ouvert & imposte fixe	453	758	663	773	731	780	1344		I
		415	392	417	365	405	392	0		I
	SC3 Châssis à guillotine	31		23	0	9			16	
		260		282	0	235			283	
	SC4 Châssis à petits-bois	0		0	0	0			0	
		116		126	144	107	101		111	
	SC5 Châssis métallique	183		211	227	180	210	450	219	
		288		352	371	378	390	469	389	
	SC6 Bréfeille en bois	76	62	52	61	42	66			I
		130	146	147	146	145	159			I

LEGENDE | Remèdes pour éliminer la surchauffe inconfortable (première ligne)

- A Pas de surch. inconfortable (< 1 % du temps)
- B Protections solaires intérieures
- C + protections solaires extérieures
- D + système de refroidissement
- / Amél. non envisagée

Proportion châssis - Local	Surchauffe à traiter ou confortable pendant l'occupation [heures/an]	Châssis orienté à l'Ouest dans une chambre Cas de figure SCx_SE2_Ouest_LOC1							
		1. Double V châssis exist.	2. Simple V feuilleté châssis exist.	3. Double châssis int. – Simple V.	4. Double châssis int. - Double V.	5. Châssis neuf double V.	6. Châssis neuf triple V.	7. Double V mince châssis existant	8. Survitrage
	SC1 Double ouvert & imposte fixe	6	8	7	6	0	2	240	
		10	0	6	0	0	0	36	
	SC2 Simple ouvert & imposte fixe	22	7	14	10	0	7	270	
		0	0	0	0	0	0	0	
	SC3 Châssis à guillotine	4	6	5	4	0	1	1	
		1	0	0	0	0	0	0	
	SC4 Châssis à petits-bois	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	SC5 Châssis métallique	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	SC6 Bréfeille en bois	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	


Chambre

Proportion châssis - Local	Surchauffe à traiter ou confortable pendant l'occupation [heures/an]	Châssis orienté à l'Ouest dans une cuisine Cas de figure SCx_SE2_Ouest_LOC3							
		1. Double V châssis exist.	2. Simple V feuilleté châssis exist.	3. Double châssis int. – Simple V.	4. Double châssis int. - Double V.	5. Châssis neuf double V.	6. Châssis neuf triple V.	7. Double V mince châssis existant	8. Survitrage
	SC1 Double ouvert & imposte fixe	24	52	28	21	14	320		
		125	128	107	210	125	170	490	
	SC2 Simple ouvert & imposte fixe	38	29	29	41	21	21	238	
		205	206	240	294	209	227	440	
	SC3 Châssis à guillotine	4	5	3	5	0	1	1	
		12	12	10	5	0	0	0	
	SC4 Châssis à petits-bois	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	SC5 Châssis métallique	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	SC6 Bréfeille en bois	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	

Cuisine

Proportion châssis - Local	Surchauffe à traiter ou confortable pendant l'occupation [heures/an]	Châssis orienté à l'Ouest dans une salle de bain Cas de figure SCx_SE2_Ouest_LOC4							
		1. Double V châssis exist.	2. Simple V feuilleté châssis exist.	3. Double châssis int. – Simple V.	4. Double châssis int. - Double V.	5. Châssis neuf double V.	6. Châssis neuf triple V.	7. Double V mince châssis existant	8. Survitrage
	SC1 Double ouvert & imposte fixe	4	8	6	10	0	11	102	
		18	6	6	6	0	12	62	
	SC2 Simple ouvert & imposte fixe	26	10	22	23	12	12	62	
		125	125	125	125	125	125	125	
	SC3 Châssis à guillotine	4	5	3	5	0	1	1	
		12	12	12	12	12	12	12	
	SC4 Châssis à petits-bois	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	SC5 Châssis métallique	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	SC6 Bréfeille en bois	1	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	

Salle-de-bains



## COMPARAISON des performances

## Rénovation environnementale intégrée

- ♣ Pour pouvoir faire un choix objectif et intégré, il est judicieux de comparer toutes les performances, et ce au sein d'une même configuration pour un même châssis-type.
- ♣ Réponse au cas par cas en fonction de la performance à mettre en avant
  - aller chercher la fiche « châssis-type-LOC-SE » correspondante parmi les 48 configurations étudiées dans le cadre de cette recherche, en fonction :
    - du châssis-type
    - de la situation extérieure
    - de l'utilisation du local

# Fiche comparative de toutes les performances (1 parmi 48)

Châssis double ouvrant orienté sud dans une cuisine

CUISINE		EXIST OU AM 0	AM 1		AM 2		AM 3		AM 4		AM 5		AM 6		AM 7		AM 8		CONCLUSION GÉNÉRALE sur chaque performance		
PERF. THERM.	Besoins en chauffage		DV perf. ds ch. exist	SV feuil. ds ch. exist	SANS réfection étanch.	AVEC réfection étanch.	SANS réfection étanch.	AVEC réfection étanch.	SANS réfection étanch.	AVEC réfection étanch.	SANS réfection étanch.	DV	rempl. par nouv. ch.	DV	SANS réfection étanch.	AVEC réfection étanch.	SANS réfection étanch.	AVEC réfection étanch.			
PERF. DE LIMITATION DE SURCH.	Besoins en chauffage	kWh/an	1027	510	635	461	412	377	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Les améliorations diminuent fortement les besoins en chauffage : AM6 se détache (isolant) et AM 2 en retrait.		
Diminution p/r à l'existant	%	AM 0	-50%	-38%	-55%	-60%	-63%	-100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	La surchauffe inconfortable n'est rencontrée que dans AM 6 (perte d'inertie à cause de l'isolant). Celle-ci se traite au moyen de protections solaires int+extérieures.		
PERF. DE LIMITATION DE SURCH.	Surchauffe inconfortable	% tps	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	La surchauffe inconfortable n'est rencontrée que dans AM 6 (perte d'inertie à cause de l'isolant). Celle-ci se traite au moyen de protections solaires int+extérieures.		
Surchauffe confortable	% tps	3%	3%	3%	4%	3%	3%	3%	9%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Toutes les améliorations intègrent une ventilation hygiénique avec débit normatif, empêchant la formation de condensation (contrairement à l'existant).		
Pas de surchauffe	% tps	97%	97%	97%	96%	97%	97%	97%	85%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Toutes les améliorations intègrent une ventilation hygiénique avec débit normatif, empêchant la formation de condensation (contrairement à l'existant).		
PERF. HYGROM.	Condensation sur SV	g/an	140	non	non	non	non	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Les améliorations conservant le châssis existant ont une bonne cote.		
Condensation sur mur	oui/non	non	non	non	non	non	non	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Le survitrage et le double châssis respectent le mieux le patrimoine.		
Humidité relative finale	% HR	55.6	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Les améliorations sont un peu moins performantes que l'existant, mais respectent l'éclairement minimum.		
PERF. ESTH. & PATRIM.	Conservation aspect visuel	%	100	75	90	50	50	10	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Les améliorations conservant le châssis existant ont une bonne cote.		
Conservation matière	%	100	70	70	85	85	10	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Le survitrage et le double châssis respectent le mieux le patrimoine.		
PERF. LUM.	Eclairement intérieur E <sub>int80%</sub>	lux	461	456	427	427	375	444	427	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Toutes les améliorations permettent de renouveler tout l'air du local grâce au débit de ventilation hygiénique.		
Valeur d'éclairement min.	300																		Le survitrage est aisé à mettre en œuvre, car "clipsé" sur le châssis existant. Le remplacement d'un châssis est une démarche également aisée, car répandue..		
PERF. ACOUS.	Isolement acoustique	dB	28.1	28.4	31.5	29.3	33.4	43.0	43.0	34.2	30.2	31.2	29.3	33.4	29.2	33.1	/	/	/	Les am. 3 et 4 dédoublant les châssis atteignent la meilleure performance acoustique.	
QUAL. AIR. INT.	[C02] au terme de l'occupation	ppm	2791	400	400	400	400	400	400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	L'AM 6 avec triple vitrage est la plus coûteuse, car la plus "sophistiquée" (y compris cintrage de l'imposte).		
Temps pr dépasser 1500 ppm	h	3	jamais	jamais	jamais	jamais	jamais	jamais	jamais	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Exemple : si l'on veut privilégier la perf. acoustique, on choisira AM 3 ou AM 4.		
PERF. TECHN.	Type d'intervention	cote sur 4	EXIST	Intervention sur vitrage (imposte cintrée)	Intervention sur vitrage	Double châssis + intervention sur la baie, côté intérieur	Remplacement châssis	Remplacement châssis	Intervention sur vitrage	Application d'un survitrage	/	/	/	/	/	/	/	/	Le placement d'un double châssis par l'intérieur avec simple ou double vitrage est l'amélioration la plus performante.		
Niveau de complexité	cote sur 4	4	1	2	1	1	3	3	2	4											
PERF. FIN.	Estimation de prix au m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	EXIST	250	300	1053	1103	475	485	800	1273 (+isol. + ventil.)	1144	1194	Prix SV + main d'œuvre	/	PERF. PATR. TECHN.	PERF. ESTH. ACOUS.	PERF. THERM. (isol. & récup. de chaleur)	Amélioration peu intéressante si l'on sait mettre en œuvre AM 1 avec DV standard	Amélioration meilleure que AM2 si l'on élimine la condensation entre les deux vitrages	Le placement d'un double châssis par l'intérieur avec simple ou double vitrage est l'amélioration la plus performante.
ATOUT de chaque performance			PERF. FIN. / LUM.		PERF. ESTH.		PERF. ACOUS.	PERF. ACOUS.	/	Amélioration regroupant les moins bonnes performances que la fenêtre	Amélioration agissant sur d'autres aspects	Amélioration peu intéressante si l'on sait mettre en œuvre AM 1 avec DV standard	Amélioration meilleure que AM2 si l'on élimine la condensation entre les deux vitrages								
Quelle est la MEILLEURE PERFORMANCE dans ce cas de figure ?			EXIST	Bonne amélioration		Bonne amélioration		Amélioration la plus performante	Amélioration la plus performante	Amélioration regroupant les moins bonnes performances que la fenêtre	Amélioration agissant sur d'autres aspects que la fenêtre	Amélioration peu intéressante si l'on sait mettre en œuvre AM 1 avec DV standard	Amélioration meilleure que AM2 si l'on élimine la condensation entre les deux vitrages								



Le dialogue entre le patrimoine et les enjeux énergétiques au sens large est tout à fait possible : il est **enrichissant** tant pour le bâti ancien que pour le développement durable.



**Merci beaucoup pour votre attention**

Le rapport détaillé et les guides pour le grand public seront disponibles dans le courant de l'automne 2011 sur le site internet de l'IBGE : [www.ibgebim.be](http://www.ibgebim.be)

**Unité de recherche EnergySuD : [www.energysud.ulg.ac.be](http://www.energysud.ulg.ac.be)**

Hélène MONTFORT, ir. architecte de recherche

ULg – FS – DSGE – EnergySuD  
Rue de Pitteurs 20 (Bât. L3) – 4020 LIEGE 2 (Belgique)

Tél. : +32 (0) 4 366 95 38

Courriel : [helene.montfort@ulg.ac.be](mailto:helene.montfort@ulg.ac.be)

Fax : +32 (0) 4 355 95 37

**Prof. dr. ir. Jean-Marie HAUGLUSTAINE**

ULg – FS – DSGE – EnergySuD  
Avenue de Longwy 185 – 6700 ARLON (Belgique)

Tél. : +32 (0) 63 23 09 00

GSM : +32 (0) 486 24 86 28

Courriel : [jmhauglustaine@ulg.ac.be](mailto:jmhauglustaine@ulg.ac.be)

Fax : +32 (0) 63 23 08 94